



**REQUISICIÓN DE COMPRA  
RECURSO ORDINARIO**

**14-2023**

<b>SOLICITA:</b>	MIGUEL ANGEL TRIANA ESTRADA	<b>REQ. No.</b>
<b>ÁREA o DEPARTAMENTO</b>	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	<b>FECHA:02/02/2023</b>

PARTIDA	CLASIFICADOR	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
3551	3500	1	SERVICIO	SERVICIO DE LOS 48,000 KM AL BEAT	4500	4500

<b>FORMA DE PAGO:</b>	CHEQUE ( )	TRANSFERENCIA (X)	
PARCIAL ( )	TOTAL (X)	BANCO: BBVA BANCOMER clabe: 012320001812594154	NO. CUENTA:

<b>SUBTOTAL:</b>	\$ 4,500.00
<b>I.V.A 16%:</b>	\$ 720.00
<b>TOTAL:</b>	\$ 5,220.00

**OBSERVACIONES:**

PARA BEAT PLACA JSH5234

\_\_\_\_\_  
MIGUEL ANGEL TRIANA ESTRADA  
SOLICITA  
Nombre y Firma

\_\_\_\_\_  
IRMA GPE. ACOSTA ROBLES  
REC. FINANCIEROS AVALA  
Nombre y Firma

\_\_\_\_\_  
PEDRO OMAR ARELLANO VELÁZQUEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZA  
Nombre y Firma

02/02/2023

CLAVE: F-RM-01-01

REVISIÓN:02

FECHA: 25 de julio 2019



A



**AUTONOVA, S.A. DE C.V.**

### HOJA DE INSPECCIÓN

<b>Cliente:</b> Universidad Politecnica De La Zona Metropolitana De Guadalajara	<b>Correo:</b> compras@upzmg.edu.mx	<b>Teléfono:</b> 3330409921
<b>Marca:</b> Chevrolet	<b>Modelo:</b> BEAT	<b>Versión:</b> 2021 - SEDAN
<b>Placa/VIN:</b> MA6CB6FD9MT003777 / JSH5234	<b>Kilometraje:</b> 48,737	<b>Combustible:</b> Reserva
<b>Asesor:</b> Enrique Pedrero	<b>Fecha:</b> 2023-02-01	<b>Preorden:</b> 248133

		Inspección Visual	
		ELEMENTO	CONDICIÓN
Estrellado	Pintura desgastada	Desgaste	
Rayado	Abollado	Otros	

**Comentarios / Notas**

Declaro que he dejado el vehículo en las condiciones descritas en esta hoja de inspección.

\_\_\_\_\_  
Firma del cliente o de autorización

Declaro que he recibido el vehículo en las condiciones descritas en esta hoja de inspección.


\_\_\_\_\_  
Firma del cliente o de autorización



# Anexos







# INFORME DEL ESTADO DEL VEHÍCULO

UNIVERSIDAD POLITECNICA

01/02/2023

Orden de Reparación: 244514

Consultor de Servicio: Enrique Pedrero

Técnico de Servicio: Brandon Ibarra Padilla

2021 Chevrolet Beat Auto

VIN: MA6CB6FD9MT003777

Placa: JSH5234

Odómetro: 48,737 km



autonova  
innovación chevrolet

AUTONOVA

Av. 16 de Septiembre 1066 Col. Moderna

Guadalajara, JAL 44190

01 33 3619 3672

servicio@autonova.com.mx

http://www.autonovachevrolet.com.mx

## PRÓXIMA CITA

Por favor, póngase en contacto con el departamento de servicio para programar una cita.

## SIGUIENTE MANTENIMIENTO REQUERIDO

Mantenimiento de vehículos recomendado a 60,000 kilómetros / 37,500 millas

## SERVICIOS SOLICITADOS

Programa de Satisfacción de Cliente (A212339900): Fuga de refrigerante por la tapa del depósito --

Mantenimiento de vehículos recomendado a 48,000 kilómetros / 30,000 millas \$2,674.00

**PRECIO DE SERVICIOS SOLICITADOS** \$2,674.00

**TOTAL** \$2,674.00

Impuestos y cargos no incluidos. Esta no es una cotización formal; por favor refierase al documento de cotización de su Distribuidor.

## SERVICIOS RECHAZADOS

### Programa de Mantenimiento

#### Queja:

- Filtro de Cabina

#### SERVICIO RECOMENDADO

##### Corrección:

- filtro polen

PRECIO

\$1,570.00

### Programa de Mantenimiento

#### SERVICIO RECOMENDADO

##### Corrección:

- radiador de motor y una manguera de radiador

PRECIO

\$13,184.00

Tenga en cuenta que los servicios programados de Fábrica de GM y Servicios Adicionales enumerados en este menú de mantenimiento se han mejorado para reflejar las últimas recomendaciones de mantenimiento de GM y la antigüedad de algunos vehículos. Como tal, el contenido del programa de mantenimiento puede variar de acuerdo con el manual del propietario de su vehículo. Si tiene alguna pregunta sobre el mantenimiento o cuidado del vehículo, consulte con su Consultor de Servicio del Distribuidor GM para obtener ayuda.

Derechos reservados 2023 General Motors de Mexico, S. de R.L. de C.V. Todos los derechos reservados. Todos los textos, imágenes y otros contenidos de este documento están sujetos a los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual de General Motors. Estos materiales no pueden ser reproducidos, distribuidos o modificados sin el permiso expreso por escrito de General Motors.

Toda la información proporcionada como parte de este Informe de estado del vehículo se utilizará de acuerdo con la Declaración de privacidad de GM que se encuentra en <https://www.gm.com.mx/privacidad/>.

# INFORME DEL ESTADO DEL VEHÍCULO

UNIVERSIDAD POLITECNICA

01/02/2023

Consultor de Servicio: Enrique  
Pedrero

2021 Chevrolet Beat Auto

VIN: MA6CB6FD9MT003777

Odómetro: 48,737 km



autonova  
innovación chevrolet

AUTONOVA

## DAÑOS

*No se realizó la inspección de daños o sin daños visibles*

Tenga en cuenta que los servicios programados de Fábrica de GM y Servicios Adicionales enumerados en este menú de mantenimiento se han mejorado para reflejar las últimas recomendaciones de mantenimiento de GM y la antigüedad de algunos vehículos. Como tal, el contenido del programa de mantenimiento puede variar de acuerdo con el manual del propietario de su vehículo. Si tiene alguna pregunta sobre el mantenimiento o cuidado del vehículo, consulte con su Consultor de Servicio del Distribuidor GM para obtener ayuda.

Derechos reservados 2023 General Motors de Mexico, S. de R.L. de C.V. Todos los derechos reservados. Todos los textos, imágenes y otros contenidos de este documento están sujetos a los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual de General Motors. Estos materiales no pueden ser reproducidos, distribuidos o modificados sin el permiso expreso por escrito de General Motors.

Toda la información proporcionada como parte de este Informe de estado del vehículo se utilizará de acuerdo con la Declaración de privacidad de GM que se encuentra en <https://www.gm.com.mx/privacidad/>.



# Inspección Multipuntos del Vehículo (Condición del vehículo al momento de la recepción)

UNIVERSIDAD POLITECNICA

01/02/2023

Orden de Reparación: 244514

Consultor de Servicio: Enrique Pedrero

Técnico de Servicio: Brandon Ibarra Padilla

2021 Chevrolet Beat Auto  
VIN: MA6CB6FD9MT003777  
Odómetro: 48,737 km



AUTONOVA

Revisado y Bien     Puede Requerir Atención Pronto     Requiere Atención Inmediata     No Inspeccionado

## DIAGNÓSTICOS DE ONSTAR

- OnStar Activo
- Inscrito en Reporte Avanzado de Diagnóstico
- Inscrito en Notificaciones de Mantenimiento del Distribuidor
- Revisión de Historial de Servicio / Acción de Campo

## FILTRO DE ACEITE DE MOTOR

- Aceite de motor
- Monitor de vida de aceite
- Resetear el monitor del aceite

## LUCES

- Luces exteriores

## PARABRISAS Y LIMPIAPARABRISAS

- Pluma limpiaparabrisas lado conductor
- Pluma Limpiaparabrisas lado pasajero
- Condición del parabrisas

## BATERÍA DE 12V

- Resultados de la prueba de batería\*
- Inspección visual de la batería
- Conectores y cables de la batería

## INSPECCIÓN DE FLUIDOS Y FUGAS VISIBLES

- Aceite de motor
- Transmisión
- Sistema de enfriamiento del motor
- Dirección asistida
- Sistema de combustible
- Depósito líquido de frenos
- Líquido limpiaparabrisas

## NEUMÁTICOS

<b>Delantero lado conductor</b> psi antes -- psi puestas a -- <input checked="" type="checkbox"/> Profundidad de rodado <b>6.4 mm o más</b> <input type="checkbox"/> Patrón de desgaste/daño	<b>Delantero lado pasajero</b> psi antes -- psi puestas a -- <input checked="" type="checkbox"/> Profundidad de rodado <b>6.4 mm o más</b> <input type="checkbox"/> Patrón de desgaste/daño
<b>Trasero lado conductor</b> psi antes -- psi puestas a -- <input checked="" type="checkbox"/> Profundidad de rodado <b>6.4 mm o más</b> <input type="checkbox"/> Patrón de desgaste/daño	<b>Trasero lado pasajero</b> psi antes -- psi puestas a -- <input checked="" type="checkbox"/> Profundidad de rodado <b>6.4 mm o más</b> <input type="checkbox"/> Patrón de desgaste/daño
<input type="checkbox"/> Rotación necesaria <input type="checkbox"/> Alineación necesaria <input type="checkbox"/> Balanceo necesario	<input type="checkbox"/> Resetear el monitor de presión de los neumáticos

## FRENOS

Frenos:                      Bueno: 7mm o más                      OK: 6mm a 4mm                      Malo: 3mm o menos

<b>Frenos delanteros</b> <input checked="" type="checkbox"/> Delantero Lado Conductor <b>7mm o más</b> <input checked="" type="checkbox"/> Delantero lado pasajero <b>7mm o más</b>	<b>Frenos traseros</b> <input checked="" type="checkbox"/> Trasero lado conductor <b>7mm o más</b> <input checked="" type="checkbox"/> Trasero derecho <b>7mm o más</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Sistema de frenos	<input checked="" type="checkbox"/> Freno de estacionamiento

## INSPECCIONES VISIBLES Y FUNCIONALES

### INSPECCIÓN (AJUSTE, FORMA Y FUNCIÓN)

- Sistema de escape
- Pedal del acelerador
- Filtro de Cabina
- Filtro de aire del motor
- Mangueras
- Bandas
- Amortiguadores y struts
- Componentes de la dirección y enlaces
- Cubrepolvos de eje de transmisión y cruceatas
- Amortiguador en cofre o cajuela
- Medida de los tapetes correcta y asegurados

### VERIFICAR FUNCIONAMIENTO

- Claxon
- Cilindro de ignición
- Switch de ignición
- Control de emisiones (EVAP)
- Diagnóstico de emisiones (OBD)
- Cámara de apoyo

### LUBRICAR

- Componentes de chasis

\* La revisión en cortesía de la batería puede darle una advertencia temprana de una falla potencial. Una revisión más detallada y análisis podrían ser necesarios para verificar la necesidad actual de reemplazo y/o aplicación de una garantía.

© 2023 General Motors. Todos los derechos reservados.

Toda la información proporcionada como parte de este Inspección Multipuntos del Vehículo se utilizará de acuerdo con la Declaración de privacidad de GM que se encuentra en <https://www.gm.com.mx/privacidad/>.



# INFORME DE ESTADO DE VEHÍCULO (Condición del vehículo posterior al servicio)

UNIVERSIDAD POLITECNICA

01/02/2023

Orden de Reparación: 244514

Consultor de Servicio: Enrique Pedrero

Técnico de Servicio: Brandon Ibarra

Padilla

2021 Chevrolet Beat Auto

VIN: MA6CB6FD9MT003777

Odómetro: 48,737 km



AUTONOVA

El estado de su vehículo después de que se realizaron las inspecciones y los servicios en la visita de hoy.

— No Inspeccionado

43

Número total de inspecciones realizadas



42

Revisado y Bien



0

Puede Requerir Atención Pronto



1

Requiere Atención Inmediata

**✘ Filtro(s)** Los filtros mantienen limpio el aire que fluye en el vehículo para mantenerlo funcionando correctamente.



✘ Filtro de Cabina

**✔ Aceite de motor** Estar al pendiente del monitor de vida de aceite del vehículo y reemplazar el aceite cuando se llega a cero es una actividad crítica del mantenimiento para lograr que el motor funcione de acuerdo a diseño.



— Monitor de vida del aceite

**✔ Neumáticos** Los neumáticos son partes de contacto con el camino, por eso es muy importante mantener su tracción, alineación y balanceo.



- ✔ Delantero lado conductor **6.4 mm o más**
- ✔ Delantero lado pasajero **6.4 mm o más**
- ✔ Trasero lado conductor **6.4 mm o más**
- ✔ Trasero lado pasajero **6.4 mm o más**

**✔ Pastillas de Frenos** Los frenos detienen su vehículo y lo mantienen a salvo.



- ✔ Delantero lado conductor **7mm o más**
- ✔ Delantero lado pasajero **7mm o más**
- ✔ Trasero lado conductor **7mm o más**
- ✔ Trasero lado pasajero **7mm o más**

**✔ Parabrisas y Limpiaparabrisas** Los limpiaparabrisas mantienen el cristal limpio y mejoran la visibilidad. Es importante reemplazar las plumas limpiaparabrisas al menos una vez al año.



**✔ Batería de 12V** Una batería completamente cargada y en funcionamiento mejora la capacidad de su vehículo para arrancar y hacer funcionar sus accesorios mientras conduce.



✔ Resultados de la prueba de Batería\*

\* La revisión en cortesía de la batería puede darle una advertencia temprana de una falla potencial. Una revisión más detallada y análisis podrían ser necesarios para verificar la necesidad actual de reemplazo y/o aplicación de una garantía.

Derechos reservados 2023 General Motors de Mexico, S. de R.L. de C.V. Todos los derechos reservados. Todos los textos, imágenes y otros contenidos de este documento están sujetos a los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual de General Motors. Estos materiales no pueden ser reproducidos, distribuidos o modificados sin el permiso expreso por escrito de General Motors.

Toda la información proporcionada como parte de este Inspección Multipuntos del Vehículo se utilizará de acuerdo con la Declaración de privacidad de GM que se encuentra en <https://www.gm.com.mx/privacidad/>.





# AUTONOVA, S.A. DE C.V.

Folio / No. FACTURA  
AUTSI 127955

FACTURA DE SERVICIO

CALLE: AV. 16 DE SEPTIEMBRE 1066 COLONIA:MODERNA, C.P.: 44190  
TEL: (33) 36193672 RFC:AUT850115V47 CORREO: info@autonova.com.mx

Facturado a:  
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA  
AVENIDA ADOLF B. HORN 8941 ARVENTO  
TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO MEXICO C.P.45670  
UPZ040210R31 Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
No CLIENTE: 86008

LUGAR EXPEDICIÓN: 44190

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal: 1F266BED-9F56-4329-BBF5-C42DD9473395

No O.S.: 244514  
MARCA: CHEVROLET  
No SERIE: MA6CB6FD9MT003777

KILOMETRAJE: 48737  
MODELO: 2021  
MOTOR: HECHOEN INDIA

COLOR EXTERIOR: ROJO GRANADA ASesor: ENRIQUE PEDRERO ESTEVA  
TIPO: BEAT HB - LT PAQUETE B MANUAL PLACAS: JSH5234  
COMBUSTIBLE: Gasolina PROCEDENCIA: Nacional

Cantidad	Posicion	Clave Uni SAT	Clave P/S SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.0000	19363517 TasaOCuota: 0.160000	H87	26101785	FILTRO ACEITE	137.14	137.14
4.0000	19367501 TasaOCuota: 0.160000	H87	15121501	ACEITE-MOTOR	160.08	640.32
1.0000	19381690 TasaOCuota: 0.160000	H87	25172711	ELEMENTO DEP/AR	247.67	247.67
2.0900	0032076 TasaOCuota: 0.160000	E48	78181507	Servicio recomendado: Mantenimiento misc.	39.63	1,280.13
			TipoFactor: Tasa		612.50	
			TipoFactor: Tasa		204.82	



\*Obs.: Prop.: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA SIN TIPO DE SOCIEDAD  
\*Msg.: EFECTOS FISCALES AL PAGO GRACIAS POR SU PREFERENCIA.

SUBTOTAL 2,305.26  
I.V.A 368.84  
TOTAL 2,674.10

CANTIDAD CON LETRA: (DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS, 10 /100 MN)

CADENA ORIGINAL:
1.1 1F266BED-9F56-4329-BBF5-C42DD9473395 2023-02-07T09:08:39 PPD101129EA3 xo95o 7oa3z2TBC K76DHzdlUPFbTU+TwXXvLGrNz00ZAO/5rQDSjU3KB0XztWEeSH6NMMdYEt vudgHZ4o9uq 0H7DgaLvNCVlwr2Km9jOILUIZE9/XiczwCdAXQRxGH1j3wp4rr6MxjreF5iCJhx0JGYNGPNu/ovNCepsumZvVugWj5Z4z2etqnvz3lTFMAQ4g9dzvOzELlqw1koevQLdX+ezqBP/n2qr7k98cYXe9M4HYennVKIMnGYQbtAnoT94Y3Niy6ivMeLy0+aC94yG15g5udC4X2bbtXf0vU5fdJBSWY5tYnJUPihbJpD4IDTDzgX7juCyAR9HLQStHsA== 00001000000504204971
Sello Digital del Emisor:
xo95o 7oa3z2TBC K76DHzdlUPFbTU+TwXXvLGrNz00ZAO/5rQDSjU3KB0XztWEeSH6NMMdYEt vudgHZ4o9uq 0H7DgaLvNCVlwr2Km9jOILUIZE9/XiczwCdAXQRxGH1j3wp4rr6MxjreF5iCJhx0JGYNGPNu/ovNCepsumZvVugWj5Z4z2etqnvz3lTFMAQ4g9dzvOzELlqw1koevQLdX+ezqBP/n2qr7k98cYXe9M4HYennVKIMnGYQbtAnoT94Y3Niy6ivMeLy0+aC94yG15g5udC4X2bbtXf0vU5fdJBSWY5tYnJUPihbJpD4IDTDzgX7juCyAR9HLQStHsA==
Sello Digital SAT:
Uq0O16vc2GVmRFKkt0i0fWAr5uMpd8iey0Detl2l1nxUI1fnvheB6gSrahls6F6nKHCvarylDiGAveEakVvmVKdIKOkP3RTK1Ha9AzY8WtwFoVbV893EZWaADzvbTv21PzjsPdX6GZYAvklqtqRcR3EuiiFWKeUzv7aenUjjqMp9HP1HKWjZBeVNHs3b+ZkrT+H2PVNFR8KA/rP+v6AhFPtZp9CrvtBaa97Dxdb1+Z32B/ChkL4mxMYAK3ZZG/wsaYkYwD6d6l5tYKJYVBWom2kS4cyFJvYzqSsyoVmYnUmzgDhh12lXrCA5lIQC7b+pyvOwqSxNgkKjhxHUIQ==

ESTE PAGARE FORMA PARTE DE UNA SERIE NUMERADA DEL AL Y ESTA SUJETO A LAS CONDICIONES DE QUE NO PAGARSE CUALQUIERA DE ELLOS A SU VENCIMIENTO SE CONSIDERAN VENCIDOS Y SERAN EXIGIBLES DE INMEDIATO LOS QUE CONTINUAN ADEMAS VENCIDOS.  
CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ART. 173 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO ESPECIFICA QUE ESTE PAGARE NO ES DOMICILIARIO Y RENUNCIO (AMOS) A LO PRESCRITO POR EL ART. 165 DE LA MISMA LEY Y CONSENTIO (CONSENTIMOS) REEMBOLSAR A DISTRIBUIDORA DE AUTOS S.A. DE C.V. TODOS LOS GASTOS QUE HICIERA TANTO JUDICIALES COMO EXTRAJUDICIALES.  
PARA COBRAR EL IMPORTE TOTAL DE ESTE PAGARE Y SUS INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL % MENSUAL MAS I.V.A EN CASO DE INCUMPLIMIENTO

RfcProvCertif: PPD101129EA3

USO CFDI: G03 Gastos en general

Tipo Comprobante: ingreso

Versión: 4.0

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Fecha de Certificación: 2023-02-07 09:08:39

CSD del SAT : 00001000000504204971

CSD del Emisor : 00001000000505571792

Método de Pago: Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

ACEPTO (AMOS)

Numero de Cuenta: No Aplica  
EFECTOS FISCALES AL PAGO  
Condicion de Pago: CONTADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AUT850115V47	AUTONOVA	UPZ040210R31	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1F266BED-9F56-4329-BBF5-C42DD9473395	2023-02-07T09:03:35	2023-02-07T09:08:39	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,674.10	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





## Pagos SPEI enviados

Fecha: 03/02/2023

Hora: 04:53:35

Página: 1

---

Fecha valor	03/02/2023	Clave de Rastreo:	HSBC215374
Fecha de liquidación:	03/02/2023	Hora de liquidación:	10:50:04 MX

### DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:	4032209025
Nombre del Ordenante:	PAGO A PROVEEDORES
Referencia del ordenante:	68426IS01DCK
Comisión cobrada:	8.00
Moneda:	MXN
Monto:	2,674.00

### DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario:	012320001812594154	Referencia Numérica:
Nombre del Beneficiario:	AUTONOVA S.A.C.V.	
Banco Receptor:	BBVA BANCOMER	
Concepto de Pago:	REQ.14 REFRENDO 2023 PARQUE VEHICULAR	